

Приложение №1
к Паспорту доступности объекта и услуг №33
Дата обследования «23» ноября 2018г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Детский сад №33 «Солнышко» Улица Ленина, дом №93

№ п/ п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложные мероприятия (2 этап)
1.	<p>Территория, прилегающая к зданию</p> <p>зданию</p> <p>-Вход (входы) на территории</p> <p>- Путь (пути) движения на территории</p> <p>- Лестница (наружная)</p> <p>-Пандус (наружный)</p> <p>- Автостоянка и парковка</p>	<p>-Отсутствие информации об объекте социальной инфраструктуры у входа на территорию.</p> <p>- Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходного пути.</p> <p>- Отсутствие пандуса (наружного)</p> <p>-Отсутствие автостоянки, оборудованной знаком «Инвалид».</p>	<p>- Размещение информации об объекте социальной инфраструктуры у входа на территорию.</p> <p>-Установка приставных пандусов на наружной лестнице.</p>	<p>- Размещение тактильных средств на покрытии пешеходного пути</p> <p>-Установка нормативных пандусов на наружной лестнице</p> <p>- Согласование в органах ГИБДД о создании места для парковки, оборудованной знаком «Инвалид» -</p>

№ п/ п	Строительно- функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложные мероприятия (2 этап)
2	<p>Вход в здание</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур 	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие направляющих поручней на лестнице - Отсутствие пандусов - Отсутствие информации об объекте социальной инфраструктуры у входа в здание. - Отсутствие таблички на языке Брайла, написанной выпуклым шрифтом. - Отсутствие световой и звуковой молнии. - Ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м. - Отсутствие порога, не превышающего 0,025 м. - Несоответствие ширины лестничного проема (должен быть не менее 0,9 м). 	<ul style="list-style-type: none"> - Установка направляющих поручней на лестницы центральных дверей. - Установка приставных пандусов на наружной лестнице - Размещение информации об объекте социальной инфраструктуры у входа в здание. 	<ul style="list-style-type: none"> - Установка нормативных пандусов на наружной лестнице - Установка таблички на языке Брайла, написанной выпуклым шрифтом. - Установка световой и звуковой молнии - Замена дверного полотна, имеющего ширину не менее 0,9 м. - демонтаж порога, превышающий 0,025м.

№ п/ п	Строительно- функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложные мероприятия (2 этап)
3	<p>Путь движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие направляющих поручней на лестнице - Отсутствие пандусов - Отсутствие лифта пассажирского (или подъемника) - Отсутствие порога, не превышающего 0,025 м. - Отсутствие визуального и акустического оповещения при возникновении опасности. - Несоответствие ширины дверного проема (должен быть не менее 0,9 м). - Наличие звукоусиливающей аппаратуры, звуковых указателей 	<ul style="list-style-type: none"> - Установка направляющих поручней на лестнице - Установка приставных пандусов. 	<ul style="list-style-type: none"> - Установка нормативных пандусов - Установка лифта пассажирского (или подъемника) - демонтаж порога, превышающий 0,025м - Установка визуального и акустического оповещения при возникновении опасности. - Замена дверного полотна, имеющего ширину не менее 0,9 м., - Установка звукоусиливающей аппаратуры, звуковых указателей

№ п/ п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложные мероприятия (2 этап)
4.	<p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания <p>Жилые помещения</p> <p>Места приложения труда</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие информационной рельефной таблички к каждому помещению рядом с дверью, на высоте 1,5м. со стороны ручки. - Несоответствие ширины дверного проема (должен быть не менее 0,9 м.). - Отсутствие дверных ручек, отличительных по цвету от дверного полотна. 	<ul style="list-style-type: none"> - Размещение информационной рельефной таблички к каждому помещению рядом с дверью, на высоте 1,5м. со стороны ручки. - Установление дверных ручек, отличительных по цвету от дверного полотна. 	<ul style="list-style-type: none"> - Замена дверей с дверным проемом не менее 0,9м.

№ п/п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложные мероприятия (2 этап)
5.	Санитарно-гигиенические помещения -Туалетная комната - Душевая/ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	- Отсутствие тактильного и контрастного обозначения направления к унитазу - Отсутствие кнопки вызова персонала. - Несоответствие ширины дверного проема (должен быть не менее 0,9 м.). - Отсутствие крючков для костылей. - Отсутствие е поручня у раковины и унитаза.	- Размещение тактильного и контрастного обозначения направления к унитазу - Установка крючка для костылей.	- Установка кнопки вызова персонала- - Замена двери в туалетной комнате на дверь с дверным проемом не менее 0,9м. -Установление поручня у раковины и унитаза.
6	Система информации на объекте -Комплексность -Единообразие и непрерывность - Оповещение в чрезвычайных ситуациях	-Отсутствие информации об объекте социальной инфраструктуры у входа в здание - Отсутствие визуальных информационных знаков и указателей на желтом фоне черными буквами внутри здания, в т.ч. указатели запасных выходов.	- Размещение информации об объекте социальной инфраструктуры у входа в здание, в здании	-Размещение визуальных информационных знаков и указателей на желтом фоне черными буквами внутри здания, в т.ч. указатели запасных выходов.
7	Пути движения к объекту от остановки		- Размещение на сайте информации о путях движения к учреждению от общественной остановки.	

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГн	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ВНД	ДУ	ДУ	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ
- после отложных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

К – передвигающиеся на креслах-колясках,
О-н поражение нижних конечностей,
О-в поражение верхних конечностей,
С-п полное нарушение зрения – слепота,


С-ч частичное нарушение зрения,
Г-п полное нарушение слуха – глухота,
Г-ч частичное нарушение слуха,
У – нарушение умственного развития

Председатель комиссии: заведующий структурным
подразделением – детским садом №33


_____ Т.А.Сигиденко

Члены комиссии: заведующий хозяйством
воспитатель


_____ Л.П.Тихомирова


_____ Н.И.Серова