

Приложение
 К Паспорту доступности объекта и услуг
 Дата обследования « 03 » декабря 2018г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Структурное подразделение – детский сад № 14 «Берегиня»

Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Парковый проезд, 3

№ п/ п	Строительно- функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложные мероприятия (2 этап)
1.	Территория, прилегающая к зданию -Вход (входы) на территории - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) -Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1 Отсутствие выделенных парковочных мест для инвалидов 1.2 Отсутствует комплексная и непрерывная система информации о направлении к объекту в т.ч тактильная; 1.3. Ненормативный уклон путей движения к объекту. 1.4. Наличие неадаптированного перепада высот на пересечении тротуара и проезжей части, пешеходных дорожек и игровых площадок; 1.5. На совмещённых путях для транспорта и пешеходов отсутствует ограничительная разметка 1.6. Неровности асфальтового покрытия, игровые площадки имеют ландшафтный уклон.	-Разработка схемы движения внутри здания, -приобретение и размещение знаков – ориентиров на территории и в здании.	- Установка тактильных дорожек, мест для отдыха. - согласование в органах ГИБДД и создание мест для парковки. -Согласование на нанесение разметки, в том числе тактильной -приобретение и установка разборных (откидных) пандусов на лестницах в здании, -устройство пандусов при входе в здание д/с.
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка	2.1.Лестница не дублируется пандусом или иными подъёмными устройствами 2.2.Ширина лестницы не соответствует нормативным требованиям. 2.3.Отсутствуют пандусы, перила		2.1.Установить информационное табло со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 2.2 Разместить

№ п/п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложные мероприятия (2 этап)
	(перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.4 Отсутствие информации для инвалидов по зрению, в т.ч. предупреждающей и направляющей		предупреждающую тактильную информацию перед дверью 2.3 Разместить информацию на путях движения и организовать парковочные места
3.	Путь движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1.Отсутствуют направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению 3.2 Отсутствует непрерывная информация о направлении пути движения к санитарно-гигиеническим помещениям. 3.3 Лестницы не дублируются пандусом или подъемным устройством. 3.4. Не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов	3.1. Разместить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения здания, к санитарно-гигиеническим помещениям, опорно-двигательного аппарата.	3.1.Установить тактильные направляющие и предупреждающие указатели на пути движения
4.	Зоны целевого назначения здания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения	4.1. Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями слуха в зале 4.2 Не организован сурдоперевод 4.3. Отсутствует информация для инвалидов с нарушениями зрения	4.1.Организовать допуск сурдопереводчика на объект. 4.2. Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха максимально близко к источнику звука	4.1.Установить стационарную индукционную систему для инвалидов с нарушениями слуха - в зале

№ п/п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложные мероприятия (2 этап)
	Места приложения труда			
5.	Санитарно-гигиенические помещения -Туалетная комната - Душевая/ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1. Отсутствует бытовая комната 5.2. Гардеробная размещена в подвальном помещении, куда исключен доступ инвалидам. 5.3. Выключатели размещены высоко 5.4. Установлены круглые ручки для подачи воды 5.5. Отсутствуют поручни рядом с унитазом и раковиной 5.6. Габариты туалетной комнаты не соответствуют нормативу. 5.7. Отсутствует свободное пространство рядом с унитазом 5.8. Узкие дверные проёмы		5.1. Установить информацию о назначении помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 5.2 Установить поручни рядом с раковиной 5.3. Заменить смеситель на сенсорный или локтевой специализированный смеситель с длинной ручкой 5.4. Установить поручень в туалете для инвалидов с патологией ОДА
6.	Система информации на объекте -Комплексность -Единообразие и непрерывность - Оповещение в чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	6.1.Размещение визуальных информационных знаков и указателей на желтом фоне черными буквами внутри здания, в т.ч. указатели запасных выходов с дублированием тактильными средствами.	6.2.Установка версии для слабовидящих.
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1.На совмещённых путях для транспорта и пешеходов отсутствует ограничительная разметка 7.2. Ненормативный уклон путей движения 7.3.Отсутствие звуковых сигналов перед препятствиями 7.4. Отсутствие пандусов	7.1.Размещение на сайте и при входе в учреждение информации о наиболее безопасном и безбарьерном пути движения к учреждению от общественной остановки транспорта.	7.1. Подготовить проектно-сметную документацию на устранение барьеров на пути движения от общественной остановки к объекту.

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГн	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- после отложных мероприятий (2-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

К – передвигающиеся на креслах-колясках,
 О-н поражение нижних конечностей,
 О-в поражение верхних конечностей,
 С-п полное нарушение зрения – слепота,

С-ч частичное нарушение зрения,
 Г-п полное нарушение слуха – глухота,
 Г-ч частичное нарушение слуха,
 У – нарушение умственного развития

Председатель комиссии:

Заведующий структурным подразделением – детским садом № 14
Исмаилова Татьяна Васильевна Ф.И.О.) (подпись)



Члены комиссии:

Заведующий хозяйством Виноградова М.С.
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)



Уполномоченный по охране труда,
 воспитатель Казанцева Н.В.
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

