

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Структурное подразделение – детский сад № 13 «Золотой ключик»

Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Савчука, 10

№ п/п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)
1.	<p>Территория, прилегающая к зданию</p> <ul style="list-style-type: none"> -Вход (входы) на территории - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) -Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка 	<p>1.1. Удалённость выделенных парковочных мест для инвалидов от входа в здание</p> <p>1.3 Отсутствует комплексная и непрерывная система информации о направлении к объекту в т.ч тактильная;</p> <p>1.4. Наличие неадаптированного перепада высот на пересечении тротуара и проезжей части</p> <p>1.5 На совмещённых путях для транспорта и пешеходов отсутствует ограничительная разметка</p> <p>1.6. Ненормативный уклон путей движения</p> <p>1.7. Не организован допуск собаки-проводника на территорию (запрет на выгул животных)</p>	<p>- Разработка схемы движения внутри здания</p>	<p>- Установка тактильных дорожек, мест для отдыха.</p> <p>- согласование в органах ГИБДД и создание мест для парковки.</p> <p>-согласование на допуск собаки – проводника.</p> <p>-Согласование на нанесение разметки, в том числе тактильной</p>
2.	<p>Вход в здание</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) 	<p>2.1.Лестница не дублируется пандусом или иными подъёмными устройствами</p> <p>2.2 Отсутствие информации для инвалидов по зрению, в т.ч предупреждающей и направляющей</p>		<p>2.1.Установить информационное табло со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками</p> <p>2.2 Разместить</p>


№ п/ п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложные мероприятия (2 этап)
	- Дверь (входная) - Тамбур			предупреждающую тактильную информацию перед дверью 2.3 Организовать другой вход для инвалидов на кресла-колясках с размещением информации на путях движения и организацией парковочных мест.
3.	Путь движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1. Отсутствуют направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению 3.2. Отсутствует непрерывная информация о направлении пути движения к санитарно-гигиеническим помещениям 3.3. Лестницы не дублируются пандусом или другими подъемными устройствами 3.4. Не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов 3.5. Отсутствует место для собаки-проводника	3.1. Разместить информацию о направлении пути движения к санитарно-гигиеническим помещениям 3.2. Организовать зону размещения собаки-проводник	3.1. Установить тактильные и направляющие и предупреждающие указатели на пути движения
4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма	4.1. Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями слуха в зале 4.2. Не организован сурдоперевод 4.3. Отсутствует информация для инвалидов с нарушениями зрения		4.1. Установить стационарную индукционную систему для инвалидов с нарушениями слуха - в зале

№ п/п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложные мероприятия (2 этап)
	<p>обслуживания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания <p>Жилые помещения</p> <p>Места приложения труда</p>			
5.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <ul style="list-style-type: none"> -Туалетная комната - Душевая/ванная комната - Бытовая комната (гардеробная) 	<p>5.1. Выключатели размещены высоко</p> <p>5.2. Отсутствует доводчик на двери в кабинку</p> <p>5.3. Отсутствует кнопка вызова персонала</p> <p>5.4. Установлены круглые ручки для подачи воды</p> <p>5.5. Отсутствуют поручни рядом с унитазом и раковиной</p> <p>5.6. Габариты кабины не соответствуют нормативу</p> <p>5.7. Отсутствует свободное пространство рядом с унитазом</p> <p>5.8. Узкие дверные проёмы</p>		<p>5.1. Установить информацию о назначении помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками</p> <p>5.2 Установить кнопку вызова персонала со шнурком</p> <p>5.3 Установить поручни рядом с раковиной</p> <p>5.4. Заменить смеситель на сенсорный или локтевой специализированный смеситель с длинной ручкой</p> <p>5.5. Установить поручень в кабинке для инвалидов с патологией ОДА</p>
6.	<p>Система информации на объекте</p>	<p>6.1 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами</p>	<p>6.1. Размещение визуальных информационных знаков и указателей на желтом фоне</p>	<p>6.2. Установка версии для слабовидящих.</p>

№ п/ п	Строительно- функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложные мероприятия (2 этап)
	-Комплексность -Единообразие и непрерывность - Оповещение в чрезвычайных ситуациях Сайт организации		черными буквами внутри здания, в т.ч. указатели запасных выходов с дублированием тактильными средствами.	
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1.На совмещённых путях для транспорта и пешеходов отсутствует ограничительная разметка 7.2. Ненормативный уклон путей движения 7.3.Отсутствие звуковых сигналов перед препятствиями 7.4. Отсутствие пандусов	7.1.Размещение на сайте и при входе в учреждение информации наиболее безопасный и безбарьерный о путь движения к учреждению от общественной остановке.	7.1. Подготовить проектно- сметную документацию на устранение барьеров на пути движения от общественной остановки к объекту.

 Л.В. Косова

 С.И. Матвеева

 И.Ю. Морозова

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГн	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДУ	ДУ	ДУ	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	Д
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ВНД	ВНД	Д
- после отложных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ)	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д

К – передвигающиеся на креслах-колясках,
О-н поражение нижних конечностей,
О-в поражение верхних конечностей,
С-п полное нарушение зрения – слепота,

С-ч частичное нарушение зрения,
Г-п полное нарушение слуха – глухота,
Г-ч частичное нарушение слуха,
У – нарушение умственного развития